

CERTIFICADO DE ANÁLISE

BOLETIM MENSAL DE POTABILIDADE

09/2021

27/09/2021

A água distribuída pela Companhia Águas de Joinville é proveniente de duas estações de tratamento: ETA Cubatão e ETA Pirai. O Controle da Qualidade realizado está em conformidade com os requisitos estabelecidos na Portaria GM/MS 888 de 04 de maio 2021 - " que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Apresentamos neste documento uma síntese das análises mensais realizadas no sistema de distribuição de água tratada da cidade de Joinville.

Resultado das Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas (Referência: Setembro /2021)


	Parâmetros				
	Turbidez	Cor	Cloro Residual	Coliformes	
				Totais	<i>E. coli</i>
	(UNT)	(uC)	(mg/L)	(%)	(%)
VMP (*)	< 5,0	< 15,0	0,2 - 5,0	95% Ausente	100% Ausente
Média dos Resultados (**)	0,401	0,2	1,58	98,00%	100,00%
Nº Amostras Coletadas	250	250	250	250	250
Nº Amostras em Conformidade	250	250	250	247	250
Nº Amostras em Desconformidade	0	0	0	3	0

* Valores de referência definidos pela Portaria GM/MS 888 de 04 de maio de 2021

** Análises realizadas em amostras retiradas no Sistema de Distribuição de Água de Joinville.

Parâmetro	Metodologia	Referência
Turbidez	Nefelométrica	Standard Methods 23st Edition 2130
Cor	Colorimétrica	Standard Methods 23st Edition 2120
pH	Potenciométrica	Standard Methods 23st Edition 4500-H ⁺
Flúor	Íon Seletivo	Standard Methods 23st Edition 4500-F
Cloro Residual	Colorimétrica	Standard Methods 23st Edition 4500-Cl
Coliformes Totais e <i>Echerichia coli</i>	Substrato Cromogênico	Standard Methods 23st Edition 9223
Bactérias Heterotróficas	Agar Plate Count	Standard Methods 23st Edition 9215
Amostragem	Amostragem	Standard Methods 23st 1060B e 9060A/ NIT-DICLA-057

As análises são realizadas no Laboratório de Controle de Qualidade . SC 418, Km 3,5 . Distr. de Pirabeiraba . Joinville . SC




Patrícia Helena Eggert Karnopp

Coord. do Laboratório de Controle de Qualidade

CRQ/SC 13200377

Proibida a Reprodução Total ou Parcial deste Boletim



Glauber Rover Cadorin

Responsável Técnico

CRQ/SC 13100723