

**RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 163481/2014-0**  
Processo Comercial N° 16071/2013-2

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	Companhia Aguas de Joinville
<b>Endereço:</b>	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
<b>Nome do Solicitante:</b>	Amanda Doubrawa

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do Cliente:</b>	Ponto 01		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Água Tratada		
<b>Coletor:</b>	Marcellus- Bioagri	<b>Data da coleta:</b>	03/07/2014 13:50:00
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	04/07/2014 10:09	<b>Data de Elaboração do RRA:</b>	05/07/2014

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP
Cloraminas Totais	mg/L	0,01	0,04	4,0

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Cloraminas Totais

**Portaria 2914/11 - VMP** Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

**Notas**

LQ = Limite de Quantificação.

**Abrangência**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

**Dados de Origem**

Resumo dos resultados da amostra n° 163481/2014-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 163481/2014-0 - Paraná / Santa Catarina anexados a este documento.

**Declaração de Conformidade**

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde podemos observar que: O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.

Chave de Validação: a1612d8afe7908d36358146eeca237f

  
 MILENA FALQUETO  
 Controle de Qualidade  
 CRBio 46737101 D - 1ª Região

  
 MARCOS CECCATTO  
 Diretor Técnico  
 CRQ 04432847 - 4ª Região

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° 163481/2014-0 - Paraná / Santa Catarina**  
**Processo Comercial N° 16071/2013-2**

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	Companhia Aguas de Joinville
<b>Endereço:</b>	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
<b>Nome do Solicitante:</b>	Amanda Doubrava

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do Cliente:</b>	Ponto 01		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Água Tratada		
<b>Coletor:</b>	Marcellus- Bioagri	<b>Data da coleta:</b>	03/07/2014 13:50:00
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	04/07/2014 10:09	<b>Data de Elaboração do RE:</b>	05/07/2014

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Incerteza	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Cloraminas Totais	0599-903	mg/L	0,01	0,04	0,006	4,0	03/07/2014 13:50

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Cloraminas Totais

**Portaria 2914/11 - VMP** Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

**Notas**

LQ = Limite de Quantificação.

**Abrangência**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

**Plano de Amostragem**

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: Rua Henrique C. Silva nº 49- área habitada

Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Responsável pela Coleta: Marcellus- Bioagri

Chuva nas Últimas 24 horas? Não

Outras Informações: água parada, limpa

Data de Coleta - SQL 03/07/2014 13:50:00

**Responsabilidade Técnica**

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Batel - Curitiba/PR - Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.

**Referências Metodológicas**

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável).

Cloro e Cloraminas: POP PA 010 - Rev.05

**Revisores**

Gabrielle Bendotti

Chave de Validação: a1612d8afe7908d36358146eeca237f



Gabrielle Bendotti  
 Controle de Qualidade  
 CRQ 09202501 - 9ª Região